

Renovació del paviment Rambla Principal amb c. Tetuan

Aquesta cruïlla de la Rambla, per on hi ha trànsit rodat de forma continuada i gran aflluència de vianants, estava en un estat bastant deteriorat i suposava un risc tant per als vianants com per als vehicles.

Com la mida quadrada de la llamborda que hi havia ja no es comercialitza actualment, s'ha substituït per la més semblant de mida rectangular.



FITXA DE DADES

Barri:	Centre Vila
Servei:	Obres – Coordinació i seguiment integral
Suma total inversions:	18.666,60 €
Empreses que hi han intervingut:	- Obras Quintana SL
Dates obres:	agost a setembre 2018
Actuacions:	- Reparació del paviment, amb una superfície total de 190 m ² .



Estat abans de les obres



Obres

