

Arranjament de la vorera a la rambla Josep Tomàs Ventosa 20

El tram de vorera que coincideix amb l'entrada de la casa d'Empar estava molt defectuós, part del paviment estava aixecat degut a les arrels d'un plataner i la resta estava envellida i molt deteriorada. S'arregla tot l'ample de la vorera, que també conté carril bici, i s'hi col·loquen dues pilones de ferro per col·locar una cadena amb clau que permeti el pas de les ambulàncies.



FITXA DE DADES

Barri:	Centre Vila
Servei:	Obres – Coordinació i seguiment integral
Suma total inversions:	10.337,02 €
Empreses que hi han intervingut:	· Constructora MX-2010 SL
Dates obres:	desembre 2018
Actuacions:	· Arranjament de la vorera

Abans



Després

