

Millores a la biblioteca Armand Cardona

Millores en la funcionalitat: Col·locació de tendals fàcilment desmuntables a la terrassa de la primera planta que permeten fer activitats a l'estiu, ja que protegeixen de la forta radiació solar. A l'hivern es poden retirar, per afavorir l'escalfament de la terrassa, fer activitats a l'aire lliure i allargar alhora la vida dels tendals.

Millores en l'accessibilitat i seguretat: El paviment de la terrassa està format per unes tires de fusta que estaven separades 1 o 2 cm una de l'altra, fet que resultava perillós per a les persones amb cadira de rodes, afavoria l'escolament d'objectes caiguts i obstaculitzava el recorregut de les aigües pluvials cap als baixants. S'han desmuntat aquestes làmines i s'han tornat a collar amb una separació de 3 a 4 mm; i també se n'han col·locat de noves.



FITXA DE DADES

Barri:	Sant Joan
Adreça:	Carrer de Menéndez Pelayo, 15-17
Servei:	Projectes i Obres
Suma total inversions:	7.820,90 €
Empreses que hi han intervingut:	· Olof Willy Walter Warnecke · Fusteria Ara SL
Dates obres:	maig i juny 2018
Actuacions:	· Col·locació tendals · Millora paviment
Procediment i materials:	Disseny de dos tendals de forma triangular i un tercer trapezoïdal, de color cru, col·locats alternativament a dues alçades diferents, per facilitar el pas de l'aire i donar més moviment al «sostre». S'han ancorat a elements de formigó armat de la façana longitudinal de l'edifici i a mur paral·lel a façana. Cadascun dels tendals disposa d'un mecanisme de politges per facilitar-ne el desmuntatge o tensar/destensar-lo.



