

Restauració del paviment de la Plaça de la Vila

El paviment de trencadís del marbre de la plaça de la Vila, d'una superfície de 848 m², presentava un desgast generalitzat, esquerdes, manca de material en punts localitzats, flonjalls, pèrdua de brillantor i d'uniformitat, etc. L'obra s'ha fet respectant el Pla especial de catàleg del patrimoni historicoartístic i natural de Vilanova i la Geltrú, fitxa E-1. Amb aquesta intervenció s'han millorat les condicions de seguretat, d'accessibilitat i de durabilitat del paviment d'una zona molt concorreguda i on s'hi esdevenen moltes de les activitats de la ciutat.




FITXA DE DADES

Barri:	Centre Vila
Servei:	Projectes i Obres
Suma total inversions:	115.000 €
Empreses que hi han intervingut:	- Firtec S.A.U.
Dates obres:	octubre 2017 a maig 2018 (87 dies de treball)
Materials:	Marbres: blanc país, blanc italià, blanc portuguès, negre, marquina, granet, santiago, granat, alacant, emperador, roig bilbao, coralito, st. Vicenç. Morters de calç, de ciment pòrtland, formigó



Estat abans de les obres







Obra finalitzada

